

ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства
«Строители Урала»

19.07.2013г.

№ 9

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская, 123
Время начала - 10 часов 00 минут
Время окончания - 10 часов 30 минут

Присутствуют:

Члены Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала»:

- Терентьев Константин Викторович;

- Турицына Евгения Владимировна (секретарь Дисциплинарной комиссии НП «Строители Урала»).

Начальник Контрольного отдела НП «Строители Урала» - Данилов Алексей Вадимович.

Приглашенные:

Заместитель начальника отдела капитального строительства по надзору за эксплуатацией зданий ЗАО «Курганстальмост» - Коновалов Сергей Николаевич.

Заседание открыл Терентьев Константин Викторович.

Из 3 членов Дисциплинарной комиссии присутствуют 2. Кворум имеется.

СЛУШАЛИ: Терентьева К.В., который огласил список присутствующих, представил секретаря заседания Турицыну Евгению Владимировну и предложил утвердить повестку дня.

Повестка дня

Рассмотрение обращения Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (иск. № 02-1162/13 от 17.06.2013; вх. № 455 от 02.07.2013) по факту несчастного случая на предприятии ЗАО «Курганстальмост» (ИНН 4501001235), являющегося членом саморегулируемой организации НП «Строители Урала».

Итоги голосования:

«За» – 2 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Данилова А.В., который доложил, что в соответствии с приказом генерального директора НП «Строители Урала» от 04.07.2013 № 42 в отношении члена Партнерства ЗАО «Курганстальмост» (ИНН 4501001235) проведена выездная внеплановая проверка (акт от 08.07.2013 № 2-134-2013-СУ). В результате проведения проверки установлено следующее.

ЗАО «Курганстальмост» является специализированным предприятием по изготовлению строительных металлоконструкций различного назначения и пролетных строений мостов.

06 июня 2013 года на территории цеха подготовки производства № 1 главного производственного корпуса ЗАО «Курганстальмост» при выполнении подготовительных работ (осмотр болтовых соединений подкрановых балок, наличие и состояние средств подмазывания, определение объемов ремонтных работ по подтягиванию болтовых соединений подкрановых балок, определение мест крепления страховочных поясов, места и способы выхода на подкрановые балки) произошел несчастный случай со смертельным исходом (падение с высоты 9 метров).

Пострадавший Торопов А.В. работал плотником 3 разряда с выполнением обязанностей бетонщика 3 разряда. Прошел медицинскую комиссию и был допущен к работе на высоте.

На Торопова А.В. был оформлен наряд-допуск на производство работ, связанных с выходом на подкрановые балки. Начальником участка № 14 Сойка А.Ф. проведен целевой инструктаж с Тороповым А.В., за что Торопов А.В. расписался в журнале инструктажей.

Свидетелями несчастного случая подтверждается, что при выполнении работ на Торопове А.В. был одет монтажный пояс, карабин которого был, пристегнут к страховочному тросу. Падение предположительно произошло в момент перехода Торопова А.В. с балки в мостовой кран.

Государственной инспекцией труда в Курганской области по факту несчастного случая проведено расследование в рамках действующего законодательства. Составлен акт, содержащий мероприятия по устранению причин несчастного случая в установленные сроки.

Заместитель начальника отдела капитального строительства по надзору за эксплуатацией зданий ЗАО «Курганстальмост» Коновалов С. Н. сообщил, что мероприятия по устранению причин несчастного случая выполняются. Представил копию Постановления Следственного комитета по Курганской области об отказе в возбуждении уголовного дела по случаю смерти Торопова А.В.

В соответствии с частью 1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ саморегулируемая организация применяет в отношении своих членов предусмотренные такой саморегулируемой организацией меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций, правил саморегулирования.

В соответствии с пунктом 4.10 Стандарта саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» (ССО СУ 1-2013) в процессе производства строительно-монтажных работ членом Партнерства должны соблюдаться требования стандартов и правил по технике безопасности в строительстве.

Однако стандарт саморегулируемой организации, устанавливает правила выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (ст. 55.5 ГрК РФ).

Несчастный случай произошел при выполнении работ, не относящихся к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту (в процессе подготовительных работ на действующем предприятии).

Приняв к сведению доклад Данилова А.В., пояснения Коновалова С.Н., члены Дисциплинарной комиссии

РЕШИЛИ:

1. Основания для применения меры дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО «Курганстальмост» (ИНН 4501001235) отсутствуют.

2. ЗАО «Курганстальмост» (ИНН 4501001235) рекомендуется выполнить мероприятия, указанные в акте Государственной инспекции труда в Курганской области, в установленные сроки. На Сойка А.Ф. представить документ, подтверждающий проверку знаний по охране труда.

3. Обратить внимание ЗАО «Курганстальмост» (ИНН 4501001235) на строгое соблюдение стандарта саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Строители Урала» (ССО СУ 1-2013) при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и провести комплекс мероприятий, связанный с обеспечением охраны труда и технике безопасности на производстве.

Итоги голосования:

«За» – 2 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Терентьев К.В. объявил о закрытии заседания.

Члены Дисциплинарной комиссии:

Секретарь



К.В. Терентьев

Е. В. Турицына